



BEZKONTAKTNÍ ZAPALOVÁNÍ PRO JEDNOVÁLCOVÝ DVOUTAKTNÍ MOTOR; AC ZDROJ PRO OSVĚTLENÍ 20W/6V (15W+5W)  
 PRACOVNÍ OTÁČKY 400 AŽ 18000RPM; DVĚ JISKRY ZA OTÁČKU PO 180°; FUNKCE DOPRAVA NEBO DOLEVA  
 NAD 10000RPM CHLADIT ZAPALOVÁNÍ Z55-1 PROUDEM VZDUCHU  
 MAX. PRACOVNÍ TEPLOTA OKOLÍ ALTERNÁTORU 90°C (OKOLNÍ PROSTOR NEBO KOVOVÉ KONTAKTNÍ PLOCHY)

ROTOR JE V HORNÍ ÚVRATI MOTORU; STATOREM SE OTÁČÍ

ZAPOJENÍ STATORU A92S-1







SZ86 SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ	A92-1_ALTERNÁTOR	A92S-1_STATOR
	HORNÍ PŘÍCHYT STATORU č. 5001280 DOLNÍ PŘÍCHYT STATORU č. 5001270 2ks INBUS ŠROUB M5x35_FeZn (STATOR JE NAMONTOVÁN NA NOSIČI č. 4004510 POMOCÍ 2ks INBUS M5x35_FeZn; 2ks PODLOŽKA M5_FeZn)	
	A92R-1_ROTOR INBUS ŠROUB M5x35_FeZn PODLOŽKA ø5,7/ø17/1,8 mm_FeZn	
	Z55-1_ANALOGOVÉ CDI ZAPALOVÁNÍ PRYZOVÝ Vn PŘEVLEK č. 64066026	



NASTAVENÍ PŘEDSTIHU:

- NAMONTOVAT STATOR A92S-1 DO MOTORU. NEPŘITAHOVAT NAPEVNO PŘÍCHYTÝ STATORU.
  - NAMONTOVAT DO MOTORU ROTOR A92R-1. TENTO NAPEVNO PŘITÁHNOU STŘEDOVÝM ŠROUBEM.
  - NATÁČIT MOTOR DO HORNÍ ÚVRATI A V TĚTO POLOZE JEJ DOČASNĚ ZAFIXOVAT.
  - NATÁČIT STATOR A92S-1 RYSKOU DOPRAVA NA RYSKU NA ROTORU A92R-1. V TĚTO POZICI NAPEVNO DOTÁHNOU PŘÍCHYTÝ STATORU.
  - NYNĚ NASTAVÁ ZÁŽEH V PŘEDSTIHU +2,1mm PŘED HORNÍ ÚVRATI. (JISKRA PŘESKOČÍ VE SKUTEČNOSTI O 22° DŘÍVE NEŽ JE ZÁKRUT RYSEK).
  - PŮTOČÍ-LI SE STATOREM DOPRAVA (VE SMĚRU OTÁČENÍ MOTORU), PŘEDSTIH SE ZMĚŇUJE. POTÁČÍ-LI SE DOLEVA, PŘEDSTIH SE ZVĚTŠUJE. Viz. DETAILS NAHOŘE.
- POZN.  
 (ZAPALOVÁNÍ FUNGUJE SYMETRICKY NA OBE STRANY OTÁČENÍ ROTORU. PŘÍPADNÉ POUŽITÍ TĚTO SKUTEČNOSTI VYUŽIVÁ RYSKU NA STATOŘU VE SMĚRU DOLEVA. DOSTAVOVÁNÍ KONKRÉTNÍHO PŘEDSTIHU VYUŽIVÁ STEJNÝCH HODNOT JAKO U SMĚRU DOPRAVA. VŠECHNY POSTUPY PŮTOČENÍ STATOREM JSOU ZRCADLOVĚ OBRÁCENÉ).



Kusů	Název - rozměr	Jakost	Norma	Tr. odp.	Hmotnost kg	Povrch drnf	Číslo výkresu - podstava	Pozice
Poznámka : ANALOGOVÉ CDI ZAPALOVÁNÍ JAWA 50ccm PIONÝR								Povrchová úprava
Wřítko	Systém	AutoCAD 2000	Číslo kopie					
	Kreslil	Vrbka						
	Schválil		typ	SZ86				
	Dne	14.10.2008						
Název výkresu			Nahrazuje v.č.			Formát		
SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ			Číslo výkresu			A 3		
			A-SZ86			Počet listů		
						List		